



TECHNICKÝ LIST

**NÁVOD K OŠETŘOVÁNÍ
OLEJOVANÝCH A VOSKOVANÝCH
DŘEVĚNÝCH PODLAH**

Návod k ošetřování olejovaných a voskovaných dřevěných podlah v interiéru.

**BONA CARL´s OIL 90
BONA HS WAX
BONA CARL´s CLEANER**

Všeobecné pokyny:

Ošetřením povrchu podlahy pomocí Bona CARL´s OIL a Bona HS WAX získala tato podlaha již ochranu proti nečistotám a je velice odolná proti vnikání vody a nečistot.

Každý druh ošetření povrchu podléhá podle druhu namáhání přirozenému opotřebení. Proto je zapotřebí podlahu pravidelně čistit a ošetřovat.

Poškození nebo hrubé znečištění částí podlahy je možno opravit ocelovou vlnou, broušením nebo opracováním zeleným padem a novým ošetřením olejem.

Stoly a židle je třeba opatřit vhodnými plstěnými podložkami.

Při použití židlí s kolečky musí být použita jen měkká kolečka podle normy DIN 68 131, případně se doporučuje použití vhodných podložek, např. rohoží Rollomat nebo Chairmate.

Údržba čištěním:

Čištění se provádí vždy, když je podlaha zašpiněná. Hrubé nečistoty se odstraní mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem, protože tyto nečistoty působí jako brusný papír a je je třeba ihned odstranit.

Jemné nečistoty a prach lze odstranit vytřením za vlhka. Do vody se přidává prostředek Bona CARL´s CLEANER (tekuté mýdlo).

Údržba se provádí strojně jednokotoučovým strojem a béžovým nebo zeleným padem, případně ručně bavlněným plátnem.

Ošetřování:

Při ošetřování se Bona HS WAX nanáší v tenké vrstvě a rovnoměrně se rozetře. Nelze ponechat na ploše přebytečné množství.

Plochy jsou tím čištěny a zároveň nově naimpregnovány. Po 12 hodinách je plocha opět pochůzná.

Ošetření pomocí BONA HS WAX se provádí vždy, když podlaha vykazuje na svém povrchu známky opotřebení.

Při známkách silného opotřebení je nutno podlahu vyčistit prostředkem CARL´s CLEANER pomocí talířové brusky / leštičky se zeleným nebo hnědým padem. Podlahu dokonale vyčistíme, necháme vyschnout a aplikujeme OIL 90. Podlaha takto ošetřená je po 24 hodinách pochůzná. Po 3-4 dnech podlahu přešetíme červeným padem a aplikujeme HS WAX. Provoz po 12 hodinách.

V bytech je ošetřování potřebné jen dvakrát až čtyřikrát za rok. Ve školách, v pohostinstvích nebo v kasárnách je třeba podle namáhání provádět ošetření i každých 8 - 14 dnů.

Stále musí být na povrchu stejnoměrný voskový film. U silně namáhaných podlah je někdy potřeba dodatečně navoskování pomocí BONA HS WAX.

U nasáklých hadříků nebo padů hrozí samovznícení. Je třeba je proto uchovávat v uzavřených nádobách nebo pod vodou. Po vyschnutí je možno hadříky a pady odstranit do sběrný nebezpečného odpadu.

Bez povrchového filmu a s otevřenými póry na povrchu podlahy není u dřeva omezována jeho dýchací aktivita. Mějte však na paměti: dřevo je přírodní materiál, který je ovlivňován teplotou a vlhkostí vzduchu. Střídají se tu účinky závislé na materiálu a na klimatu místnosti.

Při vysoké vlhkosti prostředí přijímá dřevěná podlaha vlhkost a zvětšuje svůj objem. V opačném případě, při relativně suchém prostředí, jako např. v topné sezóně v zimě, dřevo vlhkost odevzdává a svůj objem zmenšuje. Tím se tvoří (rozšiřují) spáry.

Neposuzujte tento jev negativně, ale jako důkaz přirozenosti dřevěné podlahy. Postarejte se během topné sezóny o dodatečné zvlhčení vzduchu. To prospívá nejen Vaši parketové podlaze, ale zvyšuje také pohodlí a prospívá to zdraví!

Při teplotě cca. 20°C a při relativní vlhkosti 50 % - 60 % je dosaženo ideální klima prostředí.

NÁVOD K OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÝCH A VOSKOVANÝCH DŘEVĚNÝCH PODLAH

Návod na čištění a údržbu dřevěných podlah ošetřených olejo-voskovými systémy v komerčních prostorách

Klimatické podmínky v interiéru:

Chcete-li zachovat hodnotu dřevěné podlahy a dobrý pocit lidí, kteří se v prostorách vyskytují, je nutno zde udržovat podmínky pro zdravé prostředí. Ideální je teplota 20-22°C a relativní vlhkost vzduchu 50-60 %.

Poznámka:

Provozní zatížení - po konečném olejování 24 hodin
- po aplikaci vosku 12 hodin

Upozornění:

U textilií a padů nasáklých olejem, či voskem hrozí jejich samovznícení. Proto je třeba tyto uchovávat v kovových uzavřených nádobách mimo budovu nebo pod vodou a následně odstranit do spalovny nebezpečného odpadu.

Doporučení:

V komerčních prostorách svěřte úklidové práce odborným firmám, které mají zkušenosti s údržbou olejo-voskových povrchů těchto podlah.

Poznámky:

BONA CR spol. s r.o. dodává vysoce kvalitní povrchové materiály na základě vhodných aplikačních technologií. Naše návody je třeba brát jako doporučení bez jakýchkoliv závazků. Návody jsou založeny na našich zkušenostech, ale skutečnostech, za které jsou produkty používány je mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu zboží.

Zametání, vysávání a suché mopování	Denně, případně dle potřeby	Odstranění volných nečistot. Prvních osm až deset dnů čistíme podlahu pouze na sucho. Podmínkou je důkladné vytvrzení oleje a vosku.
Lokální čištění skvrn	Dle potřeby	Čištění skvrn nástřikem roztoku Carl's Cleaner, mopování, případně rozleštění červeným padem
Normálně znečištěné podlahy	Týdně, případně dle potřeby	Zametání, vysávání a suché mopování. Celoplošné čištění vlhkým mopem s roztokem Carl's Cleaner. Celoplošné leštění bílým ebeny. červeným padem po důkladném vyschnutí podlahy.
Pravidelná údržba voskování	Dle potřeby	Zametání, vysávání a suché mopování. Celoplošné čištění vlhkým mopem s roztokem Carl's Cleaner, v případě silnějších nečistot pomocí talířové brusky se zeleným padem. Po důkladném vyschnutí podlahy aplikujeme vosk HS WAX dle návodu. Celoplošné leštění bílým padem, případně bavlněným hadrem.
Základní údržba Broušení, Olejování, voskování	Dle potřeby v případě silného zatížení znečištění. V případě lokálního silného znečištění	Přebroušení brousicí mřížkovou (100-120) nebo čištění hnědým padem podle znečištění. Důkladné vysátí výkonným vysavačem s následným ošetřením olejem Carl's Oil 90 dle návodu. Po třech dnech ošetření HS WAX dle návodu. Celoplošné leštění bílým padem, případně podloženým bavlněným hadrem.

Výroba: BonaKemi AB
Murmansgatan 130
200 21 Malmö
SWEDEN

Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech. Protože poměry, za kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu zboží.

Váš prodejce:

Dovozce:

BONA CR, spol. s r. o. • Ohradní 65 • 145 00 Praha 4 • Tel.: 261 063 700 • Fax: 261 063 709 • e-mail: bonacr@bona.com • Internet: www.bona.com

Bezplatná linka: 800 100 103